

令和2年12月18日

各位

大日本土木株式会社

解体工事現場の足場倒壊事故の発生についてのお詫びとお知らせ

12月17日午後1時30分頃、弊社が施工する「小阪第一近鉄ビル解体工事」において、1階の壁の解体中に外部足場が倒壊する事故が発生しました。

この事故により停車中の車両1台を毀損したほか、ご近隣の皆様におかれましても現場付近の交通規制を引き起こすなど多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、事故原因の究明に全力をあげて取り組み、今後の再発防止と安全施工の徹底に取り組んでまいります。

記

1. 発生場所 東大阪市小阪1丁目9番1号（小阪第一近鉄ビル）
2. 発生日時 令和2年12月17日（木）13時30分頃
3. 状況 西面1階の壁を解体していたところ、壁が道路側に傾き、仮囲いに接触し、長さ40mに渡り道路側に倒壊して道路を封鎖しました。その際、仮囲い際に一時停車していた車両1台が損傷いたしました。

以上